



**Wójt Gminy Wińsko**

Wińsko, dnia 13.08.2018

Mieszkańcy sołectwa Orzeszków i  
Małowice

Szanowni Państwo!

Wójt gminy Wińsko i Kierownik ZGKiM informują, że zjawisko brązowej wody nie ma związku z nowym wodociągiem, jego budową, uruchomieniem itd.

Zabrudzenie wody (a nie zanieczyszczenie) wynika z długotrwałej suszy, obniżenia zasobów wody pitnej w zbiornikach i dochodzącej do zbiorników (obniżenie poziomu wody w studniach komunalnych) oraz koniecznością płukania starej części sieci ze studni Małowice pod zwiększonym ciśnieniem, co powoduje odrywanie się i uwalnianie do wody cząsteczek osadu, który przez wiele lat zbierał się wewnątrz rur wodociągowych.


Płukanie sieci i spuszczenie wody do środowiska musi być ograniczane, ze względu na ryzyko wyczerpania się zasobów i przerw w dostawie wody w ogóle. Stąd konieczność zrównoważonego i rozsądnego gospodarowania wodą z sieci.

Informujemy, że woda ma jedynie nieodpowiedni wygląd, może np. zabrudzić pranie, nie jest jednak szkodliwa i można ją użytkować w gospodarstwie domowym.

Mamy nadzieję, że warunki pogodowe i racjonalne płukanie sieci pozwolą w krótkim czasie przywrócić należyty stan wody w sieci.

Zjawisko brązowej wody może w obecnym czasie się pojawiać i zniknąć na terenie całej gminy.

WÓJT GMINY

  
Jolanta Kryszewata-Zielnica

KIEROWNIK ZAKŁADU  
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Wińsku

  
Waldemar Czuchra